

Windo

インストールの確認


「INSMATEV70 MAX

4.1 ダイヤルアップ接続アイコンの作成

6. 「ネッ

5. [構成] をクリ

11. 「NetBIOS over TCP/IP を無効にする」をチェックし、
[OK] をクリックする。



12. [OK] をクリックする。

13. 「インターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4)
プロパティ」画面で[OK]

